

OSTRZEGAMY

Folia ochronna budowlana niskiej jakości pod wpływem promieniowania UV zwulkanizowała się z stolarką okienną czego efektem są ślady po usunięciu folii, które bardzo trudno usunąć.



Przykład folii ochronnej niskiej jakości pozostawionej na szybie na okres dłuższy niż zalecany.

**Pamiętaj, aby stosować folie
tylko najwyższej jakości.**